

EINGETRAGEN

11. Juli 2016



Systems

Wir machen die Welt sicherer

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

Prüfbescheinigung

TÜV®

H.E.S.
Wilhelmshaven GmbH
Raffineriestr. 1
26388 Wilhelmshaven

Bei Rückfragen immer angeben:	
Equipment-Nummer:	
Auftrags-Nummer:	
Kunden-Nummer:	
Aktennummer:	TK 4936

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Region Weser-Ems, Stubbenweg 38 - 40,
33609 Bielefeld, Tel.: 0521 786-0

Gegenstand der Prüfung: Visuelle Überwachung der Dükerleitung mit Kameras

Leistungsort:

Leistungsempfänger:

s. oben

s. Adr.

Schiffsanleger

Beschreibung der Anlage: Kamera-Anlagen auf den Anlegern

Inventar-Nr.: /

Fabrik-Nr.: /

Wesentliche Merkmale:

Convision D98-L (2 Stück)	Laser-Kamera	Anleger 2/3 + Anleger 1/1A
Convision D98-T (2 Stück)	Wärmebild-Kamera	Anleger 2/3 + Anleger 1/1A
Convision	Standard-Kameras	Anleger 2/3 + Anleger 1/1A

Prüfgrundlage: VAwS

Bescheid-Dat.:

Bescheid-Nr.:

Prüfumfang:

- Äußere Prüfung Dichtheitsprüfung
 Innere Prüfung Funktionsprüfung

Prüfergebnis

- ohne Mängel geringe Mängel
 erhebliche Mängel gefährliche Mängel

Mängel/Bemerkungen

Bem.: Auf dem Küstenanleger und dem Inselanleger jeweils eine Wärmebild- und eine Laser-Kamera sowie zwei integrierte Standard-Kameras der Fa. Convision Systems GmbH, Braunschweig, zur visuellen Überwachung der zwischen den Anlegern verlaufenden Dükerleitungen (Ersatz für die Schiffsbefahrung) Aufstellung außerhalb der Ex- Bereiche gem. Zonenplan WR-2016-54500-0001, Rev 0, vom 17.12.2015 Die Funktion der Kameras wurde im ausreichenden Maße nachgewiesen!

Bitte Mängel abstellen bis: /

Erneute Prüfung erforderlich

Nächste Prüfung: gem. Prüfplan WKP Anleger

Prüfport: WHV, HB

Prüfdatum: 28.06./04.07.2016

Sachverständige(r):

R. Uhlemann

Kopie an: